

Bolgare, Marzo 2005

Oggetto: aggiornamento serie TLM.

Vi informiamo che abbiamo apportato alcune modifiche migliorative alla serie di filtri in oggetto :

- la testata è stata modificata ed è ora possibile montare anche un indicatore di intasamento di tipo differenziale; come sapete, questo tipo di indicatore è particolarmente indicato per applicazioni in linea in quanto rileva la pressione a monte e a valle dell'elemento filtrante e può quindi dare una indicazione precisa del momento più adatto per la sostituzione dell'elemento filtrante intasato. Gli indicatori differenziali sono disponibili nella versione con indicazione visiva, visiva ed elettrica oppure solo elettrica; quest'ultima esiste anche nella versione con termostato, che inibisce la segnalazione di allarme fino a quando l'olio raggiunge la temperatura di 30°C, evitando così il rischio di falsi allarmi nel caso di avviamento a freddo
- gli elementi filtranti sono ora del tipo CRE, con cerchietti in plastica ad alta resistenza e con guarnizioni O-ring incorporate, che assicurano un'ottima tenuta radiale.
- La grandezza 40 è stata eliminata e l'attacco da ¾" è ora disponibile come opzione della grandezza 55.

Potete trovare il nuovo catalogo in versione .pdf sul nostro sito web www.sofima-hyd.com oppure richiedercelo via fax.

Il nostro ufficio commerciale è a Vostra disposizione per informarvi sui nuovi prezzi di questa serie di filtri.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordiali saluti

PLANET FILTERS S.p.A.
Sofima Hydraulics

